

*Земцова*

ПАО "МТС-БАНК" г Москва		БИК	044525232
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000232
ИНН 3812151908	КПП 381201001	Сч. №	40702810000000062386
ООО "АМБ-Сервис"		Получатель	

### Счет на оплату № 178 от 27 апреля 2021 г.

Поставщик ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, КПП 381201001, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, (Исполнитель) Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378

Покупатель Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78

Основание: Договор № 371-20 от 11.01.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание HP Laser Jet Pro P1566	1	шт	✓ 567,00	567,00
2	HP RM1-4023-000000   RM1-4023-000CN   RM1-4234-000CN Original Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, M1522, M1120, Professional P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, M1212/ M225/M201 / M402 / M403 / M426 / M427 / LBP- 3120/3150/3108/3100/3050/3018/3010/ LBP3250/ LBP6000/6020/ LBP6200	1	шт	✓ 1 081,83	1 081,83
3	HP RC2-1439-002 Вал узла захвата в сборе (поставляется без ролика захвата) LJ Pro M1536 / M1120 / P1505 / P1606DN / P1566	1	шт	✓ 1 068,83	1 068,83
4	HP RM1-4209 термопленка original Original LJ P1505/ M1522/1120 MFP/CP1525/P1566/P1606 / MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/D550/520/MF4730/4750/4890/ 4870/4780-4830/4820/4770/4720/4710/4880 4583/4554/4553/4453/4452/4420/4412	1	шт	✓ 854,66	854,66
5	HP RU6-0024   RU6-0025 Муфта ролика захвата HP LJ M1120 / M1522 / M1536 / P1606DN / P1566 / P1505	1	шт	✓ 763,59	763,59

Итого: 4 335,91  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 4 335,91

Всего наименований 5, на сумму 4 335,91 руб.

Четыре тысячи триста тридцать пять рублей 91 копейка

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель *Калашникова В. М.* Калашникова В. М.

Бухгалтер *Калашникова В. М.* Калашникова В. М.



*гор 371-20  
от 11.01.21*

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ  
 ГЛАВНЫЙ КОМПЬЮТЕР № 8  
*В. В. ЕСЕВА*  
 19.04.2021г

ПРОВЕРЕНО  
*ЭДЕЛЬМАН А. В.*  
 19.04.2021г

# Акт № 196 от 27 апреля 2021 г.

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810000000062386, в банке ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

Основание: Договор № 371-20 от 11.01.2021

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание HP Laser Jet Pro P1566	1	шт	567,00	567,00

Итого: 567,00  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 567,00 руб.

Пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ


Директор ООО "АМБ-Сервис"



Капашникова В.М.

## ЗАКАЗЧИК

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»



Ж.В. ЕСЕВА

ПРОВЕРЕНО  
ЗДЕЛЬМАН А.В.

27.04.2021г.

ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810000000062386, в банке ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232  
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Коды  
**0330212**  
**10742042**

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

по ОКПО

Поставщик ООО "АМБ-Сервис", ИНН 3812151908, 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, дом № 6, квартира 25, тел.: 402-378, р/с 40702810000000062386, в банке ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, к/с 30101810600000000232

по ОКПО

**10742042**

Платательщик Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», ИНН 3810009342, 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом № 300, тел.: 50-22-87, 44-67-78, р/с 40601810500003000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, БИК 042520001

по ОКПО

Основание Договор № 371-20 от 11.01.2021

номер **договор № 371**

дата **11.01.2021**

номер

дата

договор, заказ-наряд

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер документа	Дата составления
197	27.04.2021

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HP RM1-4023-000000   RM1-4023-000CN   RM1-4234-000CN Original Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, M1522, M1120, Professional P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, M1212/ M225/M201 / M402 / M403 / M426 / M427 / LBP-3120/3150/3108/3100/3050/3018/3010/ LBP3250/ LBP6000/6020/ LBP6200	05-00002005	шт	796					1,000	1 081,83	1 081,83	Без НДС		1 081,83
2	HP RC2-1439-002 Вал узла захвата в сборе (поставляется без ролика захвата) LJ Pro M1536 / M1120 / P1505 / P1606DN / P1566	05-00002530	шт	796					1,000	1 068,83	1 068,83	Без НДС		1 068,83
3	HP RM1-4209 термопленка original Original LJ P1505/ M1522/1120 MFP/CP1525/P1566/P1606 / MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/D550/ 520/MF4730/4750/4890/4870/4780/- 4830/4820/4770/4720/4710/4880 4583/4554/4553/4453/4452/4420/4412	05-00002456	шт	796					1,000	854,66	854,66	Без НДС		854,66
Итого									3,000	X	3 005,32	X		3 005,32



Но-мер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	HP RU6-0024   RU6-0025 Муфта ролика захвата HP LJ M1120 / M1522 / M1536 / P1606DN / P1566 / P1505	05-00002538	шт	796					1,000	763,59	763,59	Без НДС		763,59
Итого									1,000	X	763,59	X		763,59
Всего по накладной									4,000	X	3 768,91	X		3 768,91

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Четыре

порядковых номеров записей

прописью  
Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

прописью  
Масса груза (брутто)

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Всего отпущено на сумму

Три тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 91 копейка

прописью

Отпуск груза разрешил Директор

должность

*Калашникова В. М.*  
подпись

Калашникова В. М.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

*Калашникова В. М.*  
подпись

Калашникова В. М.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Директор

должность

*Калашникова В. М.*  
подпись

Калашникова В. М.

расшифровка подписи

Груз принял

*Александр Емельянов*  
подпись

должность

расшифровка подписи

Груз получил  
грузополучатель

*Александр Емельянов*  
подпись

должность

расшифровка подписи

М.П.

"27" апреля 2021 года



**ПРОВЕРЕНО**

**ЭДЕЛЬМАН А.В.**

*А.В. Эдельман* 2021



**ГЛАВНЫЙ ВРАЧ**

**Ж.В. ЕСЕВА**

### Акт выполненных работ

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"  
 Контактный телефон Исполнителя: 265-996  
 Адрес подразделения: ул. Баумана, 214а  
 Контактное лицо: Ведяшкин Александр Юрьевич  
 Телефон: 89247506969

Дата проведения ТО и ремонта оргтехники: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Гарантия распространяется до: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование оргтехники	№ инв.	ТО	Запчасть 1	Запчасть 2	Запчасть 3	Запчасть 4	Запчасть 5	Стоимость работ
1	HP Laser Jet Pro P1566	21430203600928	567	1081,83	1068,83	854,66	763,59	-	4335,91

Работы по данному акту в соответствии с заявкой выполнены в полном объеме. На момент подписания претензий нет. В случае наступления гарантийного случая в соответствии с данным актом выполненных работ будет оформлен акт выявленных недостатков.

Подпись сотрудника отдела ИАО, ответственного за подразделение \_\_\_\_\_

НАЧАЛЬНИК ИАО  
 ЭДЕЛЬМАН А.В. *[Подпись]*

Подпись представителя Исполнителя, принявшего оборудование в работу \_\_\_\_\_

**ПРОВЕРЕНО**  
 ЭДЕЛЬМАН А.В.  
*[Подпись]* 2021г.



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
*[Подпись]*  
 Ж.В.ЕСЕВА

Акт №4813 от «27» апреля 2021 г. установки запчастей в аппарате HP Laser Jet Pro P1566

Заказчик: **ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**  
 Адрес подразделения: ул. Баумана, 214а  
 Контактное лицо: Ведяшкин Александр Юрьевич  
 Телефон: 89247506969

Исполнитель: ООО "АМБ-Сервис"

Адрес: ул. Рабочего Штаба 1/3

Инженер: Дурасов А.А.

№ п/п	Наименование запчасти	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	HP RM1-4023-000000   RM1-4023-000CN   RM1-4234-000CN Original Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, M1522, M1120, Professional P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, M1212/M225/M201 / M402 / M403 / M426 / M427 / LBP-3120/3150/3108/3100/3050/3018/3010/ LBP3250/ LBP6000/6020/ LBP6200	HP RM1-4023-000000   RM1-4023-000CN   RM1-4234-000CN Original Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, M1522, M1120, Professional P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, M1212/M225/M201 / M402 / M403 / M426 / M427 / LBP-3120/3150/3108/3100/3050/3018/3010/ LBP3250/ LBP6000/6020/ LBP6200	шт.	1
2	HP RC2-1439-002 Вал узла захвата в сборе (поставляется без ролика захвата) LJ Pro M1536 / M1120 / P1505 / P1606DN / P1566	HP RC2-1439-002 Вал узла захвата в сборе (поставляется без ролика захвата) LJ Pro M1536 / M1120 / P1505 / P1606DN / P1566	шт.	1
3	HP RM1-4209 термопленка original Original LJ P1505/ M1522/1120 MFP/CP1525/P1566/P1606 / MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/D550/520/MF4730/4750/4890/4870/4780/-4830/4820/4770/4720/4710/4880 4583/4554/4553/4453/4452/4420/4412	HP RM1-4209 термопленка original Original LJ P1505/ M1522/1120 MFP/CP1525/P1566/P1606 / MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/D550/520/MF4730/4750/4890/4870/4780/-4830/4820/4770/4720/4710/4880 4583/4554/4553/4453/4452/4420/4412	шт.	1
4	HP RU6-0024   RU6-0025 Муфта ролика захвата HP LJ M1120 / M1522 / M1536 / P1606DN / P1566 / P1505	HP RU6-0024   RU6-0025 Муфта ролика захвата HP LJ M1120 / M1522 / M1536 / P1606DN / P1566 / P1505	шт.	1

Всего установлено: 4 запчастей

Подпись Исполнителя:

Подпись Заказчика:



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Ж.В.ЕСЕВА

**ПРОВЕРЕНО**

ЭДЕЛЬМАН А.В.

2021г.